

## HFM – Crochet peseur d'industrie de haute résolution

### Caractéristiques :

- ✓ Précision : 0.2% de la PE\*
- ✓ Crochet avec fermeture de sécurité
- ✓ Taille de l'affichage progressive, hauteur des chiffres 30 m, écran à DEL autolumineux pour une lecture facile.
- ✓ Programme d'ajustage externe CAL
- ✓ Fonctionne avec accu interne (durée env. 40 heures)
- ✓ Fonction Data Hold
- ✓ Tare
- ✓ Télécommande radio

Code	Réf.	Portée kg	Lecture g	Poids en kg
16 74 13030	HFM 1 T0.1	1000	100	15
16 74 13040	HFM 3T0.5	3000	500	17
16 74 13045	HFM 5T0.5	5000	500	25
16 74 13050	HFM 10T1	10 000	1000	27

\* PE = pleine échelle



En série



Options



## HFT – Crochet peseur d'industrie robuste, interface de données RS232 pour transférer les résultats de pesée et avec afficheur radio

### Caractéristiques :

- ✓ Précision : 0.2% de la PE\*
- ✓ Crochet avec fermeture de sécurité
- ✓ Conforme aux exigences de la norme EN 13155 (équipement amovible de prise en charge) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- ✓ Fonction Data Hold
- ✓ Afficheur séparé avec module radio intégré et grand écran LCD rétro éclairé, hauteur des chiffres : 22 mm
- ✓ Dimensions L175xl135xh39 mm avec antenne L240xl135xh55 mm

Code	Réf.	Portée kg	Lecture g	Poids en kg
16 74 16003	HFT 3T0.5	3000	500	28
16 74 16005	HFT 5T1	5000	1000	45
16 74 16010	HFT 10T2	10 000	2000	53
16 74 16015	HFT 15T5	15 000	5000	73

\* PE = pleine échelle



En série



Options

