

MESURE DE FORCE IMADA (AFFICHEURS / CELLULES)



Afficheur multifonctions et cellules de charge

AFFICHEUR paramétrable multifonctions, pour couplage avec des cellules de charge déportées, de capacité 2N (200 gf) à 20 kN (2T).
 AVANTAGE : ces dispositifs peuvent permettre une intégration simple, dans un système de production existant ou de contrôle intégré.

FA Plus (FAP)



Caractéristiques :

- ✓ Afficheur multifonctions
- ✓ Entrées-sorties de signaux externes
- ✓ Caractéristique semblable au dynamomètre ZTS.
- ✓ Dimensions : 210 * 160 * 99 mm
- ✓ Poids : ~1,5 kg

code	Référence	Désignation
46 15 34150	FAP	FA PLUS

ZTS



Caractéristiques :

- ✓ Dynamomètre multifonctions standard à cellule déportée
- ✓ Voir caractéristiques dynamomètre ZTS.

ZTA



Caractéristiques :

- ✓ Dynamomètre multifonctions « avance » à cellule déportée
- ✓ Voir caractéristiques dynamomètre ZTA

